

**Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг для инвалидов и других МГН**

МБОУ «Основная общеобразовательная школа №3 г. Юрга»

*Наименование объекта*

г.Юрга, ул. Московская, 55

*Адрес*

№	Структурно-функциональные зоны и элементы	Значимые барьеры для инвалидов и МГН* (физические, информационные, организационные)	Предложения по созданию условий доступности объекта и услуг (до реконструкции / капитального ремонта):		Состояние доступности соответствующей зоны		
			Неотложные мероприятия (1 этап)	Отложенные мероприятия (2 этап)	на момент обследования	после 1-го этапа	после 2-го этапа
1	<b>Территория, прилегающая к зданию</b> - Вход (входы) на территорию - Путь (пути) движения на территории - Лестница (наружная) - Пандус (наружный) - Автостоянка и парковка	Нет барьеров	Вход на территорию ДВ, передвижение по территории ДВ, имеется наружный пандус, на территории школы имеется автостоянка	Текущий ремонт помещений (по необходимости)	К О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У	К О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У	К О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У
2	<b>Вход в здание</b> - Лестница (наружная) - Пандус (наружный) - Входная площадка (перед дверью) - Дверь (входная) - Тамбур	Нет барьеров	Передвижение на первом этаже ДВ, имеются скаты в библиотеку и столовую,	Текущий ремонт помещений (по необходимости)	К О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У	К О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У	К О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У
3	<b>Пути движения внутри здания</b> - Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) - Лестница (внутри здания) - Пандус (внутри здания) - Лифт пассажирский (или подъемник) - Дверь - Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	Нет барьеров	Коридоры ДВ, на второй этаж устанавливается переносной пандус	Текущий ремонт помещений (по необходимости)	К О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У	К О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У	К О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У
4	<b>Зоны целевого назначения здания</b> - Кабинетная форма	Нет барьеров	Имеется кабинет для обслуживания МГН, кабинет для дистанционной формы	Текущий ремонт помещений	К О-н О-в	К О-н О-в	К О-н О-в

